GRUPPE A-PARAMETRE

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Allerslev Vandværk
v/ Jens Peter Brenøe
Hulegårdsvej 3, Allerslev
4320 Lejre

Analyserapport nr. 20240625/029
26. juni 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	**22,4**	°C
Lugt*	**Ingen lugt**	
Smag*	**Normal**	
Farve*	**Ingen**	
Udseende*	**Klar**	

Prøvested:	køkken Kirkebakken 4	
Prøvedato:	2024-06-12 Kl. 13:20	
Prøvetager:	Laboratoriet	MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	**45**	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	**< 1**	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
E. coli	pr.100ml	**< 1**	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	**1,5**	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	**0,07**	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	**7,5**	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	**66,9**	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	**< 0,01**	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO_2^-	mg/l	**< 0,001**	0.1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O_2	mg/l	**7,6**		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*